



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Codice Fiscale 81000470039

Partita Iva 00143240034

SETTORE 2° - SERVIZI PER IL TERRITORIO Servizio I – Servizi Tecnici, Opere ed Infrastrutture

Invio posta PEC

Spett.li:

Ditta Arona Petroli sas di Bertona Barbara Via Monte Rosa, 49 28041 ARONA aronapetroli@pec.aronapetroli.it e Studio Prealpino di Geologia – SPG Corso XXVI Aprile, 107 20010 ARLUNO (MI) spg@pec.geologiaprealpina.com E p.c.	B.Energy SpA Ecology Solution Via Bertolotti, 7 10121 TORINO benergyspa@pec.it B.Energy SpA Ecology Solutions – Uffici Tecnici e Amministrativi Via 40 Moggi, 13 80030 SAN VITALIANO (NA) bonifiche.benergyspa@pec.it
A.R.P.A.- SISP Dipartimento Provinciale di Novara Viale Roma, 7/E 28100 NOVARA c.a. dott.ssa Livraga dip.novara@pec.arpa.piemonte.it	Provincia di Novara III Settore Ambiente-Ecologia-Energia Ufficio Rifiuti e Bonifiche P.zza Matteotti 1 28100 NOVARA c.a. p.a. Viazzo protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
A.S.L. Dipartimento NOVARA- Ufficio Igiene e Sanità Pubblica Viale Roma, 7 28100 NOVARA c.a. dott. Esposito protocollogenerale@pec.asl.novara.it	Studio geologico EPIFANI dr. Fulvio Via XX Settembre, 73 28041 ARONA (NO) fulvio.epifani@epap.sicurezzaapostale.it
REGIONE PIEMONTE Direzione Ambiente Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche Via Principe Amedeo, 17 10123 TORINO territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it	PREFETTURA di NOVARA P.zza Matteotti 1 28100 NOVARA prefettura.prefno@pec.interno.it

OGGETTO: Sito: Deposito Oli minerali Arona Petroli sas Arona (NO) via Monte Rosa, 49 - Arona. - Codice regionale: 2532 - Codice Provinciale: 278 - Attività integrative al Piano di caratterizzazione - riscontro Vs. documentazione pervenuta in data 11.07.2018 - prot. 30046.

Con riferimento al sito in oggetto, relativamente al documento di analisi di rischio presentato in data 11.07.2018 - prot. 30046, si evidenzia che è stato considerato quale limite della diffusione della contaminazione il confine del sito, sebbene questo non rappresenti, in base ai dati presentati, il limite della contaminazione stessa.

Si ritiene pertanto, come già espresso in precedenza (Verbale Incontro Tecnico del **27/11/2017**), che il documento debba essere integrato considerando in via cautelativa anche i dati delle indagini condotte nell'area esterna al sito, in quanto non è possibile stabilire un limite di separazione tra la contaminazione rilevata nel sito Arona Petroli e la presenza di idrocarburi lungo l'adiacente Via Godio e Pirovano.

Si esprime comunque un parere di massima positivo su quanto presentato fatto salvo che, data la specificità del documento, ci si rimette alla valutazione degli Enti Tecnici competenti in materia (ARPA e Provincia).

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE 2° SETTORE
Ing. Mauro MARCHISIO

Responsabile del Procedimento:	Ing. Mauro Marchisio
Responsabile dell'Istruttoria:	Arch. Stefania Rita Quartieri
Responsabile della Elaborazione Dati:	Arch. Stefania Rita Quartieri
Per informazioni rivolgersi a:	Ufficio Ambiente tel. 0322 231220